Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

# VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

**Verslag Nr:**
47.909

| | | |
|---|---|---|
| **Datum van bezoek:** | **Inspecteur:** | **De datum van opstelling:** |
| 27-06-2024 | Emin Avci | 27-06-2024 16:36:55 |
| **Plaats van het onderzoek:** | **Aard onderzoek:** | **Volgend controlebezoek:** |
| Cesenaticolaan 26 - 9060 Zelzate België | Controlebezoek (Livre 1 6.5) | 27-06-2049 |
| **Installatietester:** | TI-09/5306041 | |

## Opdrachtgever

| | |
|---|---|
| **Naam** | PEB Certi |
| **Adres** | Blaisantvest 105 -, 9000 Gent |
| **Telefoon** | +32 2 466 45 66 +32 489 22 26 97 |
| **Email** | epc.certi@gmail.com |

## Wetgeving

663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

## Identificatie van de elektrische installatie

| | |
|---|---|
| **Adres van de installatie** | Cesenaticolaan 26 - 9060 Zelzate België |
| **Gebouw** | Appartement Bus 202 |
| **Eigenaar** | Eigenaar Cesenaticolaan 26 - 9060 Zelzate |
| **Adres van de eigenaar** | |
| **Fudamenten** | vóór 81 |
| **Datum van de uitvoering van de installatie** | Vanaf 01/06/2020 en vóór 01/06/2023 |

## Gegevens verdeler

| | |
|---|---|
| **DNB** | Fluvius |
| **Nummer teller** | 1sag3100185675 |
| **EAN code** | |
| **Meter/bord verbinding** | XVB 4X10 |
| **Net spanning** | 3 x 400 V + N |
| **Maximum beveiliging** | 25 A 4P |

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

## Onderzoek

| Schema's | Equipotentiale verbindingen |
|---|---|
| OK | OK |

**Beschrijving van de installatie** Zie schema

| | |
|---|---|
| **Aantal verdeelborden** | 2 |
| **Hoofd differentieelschakelaar** | 300mA - 40A - type A |
| **DK Test van DSR** | OK |
| **ΔIn** | OK |
| **Controle van de staat** | OK |
| **Opgesteld materieel** | OK |
| **Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking** | OK |
| **Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking** | OK |
| **Beschermingsinrichtingen tegen overstroom** | OK |
| **Type aardelectrode** | Baar |
| **Weerstand aardelectrode (Ω)** | 1 |
| **Isolatiemeting (MΩ)** | 3 |

## Besluit


**BESLUIT : CONFORM**

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.
Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.


**Handtekening van de inspecteur**



Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles



Verdeelbord 1


Verdeelbord 2

## Opmerkingen lijst

| Bewoordingen | Referentie |
|---|---|
| De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren. | RDE2 |
| De schema's van de elektrische installatie zijn op het tijdstip van de inspectie aanwezig en werden ter plaatse gecontroleerd. Deze moeten opnieuw worden getoond bij de volgende (her)inspectie. | RDE3 |
| Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. | RDE4 |
| Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema’s aangegeven zijn. | RDE5 |
| De uitgevoerde controle is een onmiddellijke controle op basis van het tijdstip van doorgang. Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle. | RDE6 |
| Deze inspectie heeft alleen betrekking op het bewoonbare gedeelte van het gebouw. | RDE10 |

| Bewoordingen | Foto |
|---|---|