



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
 BTW BE0681.840.318  
 Marktplein 1/3, 1740 Ternat  
 Tel: 02 582 62 32  
 Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

## Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname [Hfst. 6.4]

### Niet conform

Inspecteur: Ahmed Bousiale

Verslagnummer: 19/13022023/20299/1/1

#### Algemeen

Adres controle:

Straat + nummer:

Gaverssteenweg 626, 9820, Merelbeke (België)

De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981

Type:

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname  
[Hfst. 6.4]

Bijkomende categorie:

#### Elektrische installatie

Netbeheer: Imewo (via Fluvius)

Nominale spanning: 230V - AC

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 50A

Voedingskabel hoofdbord: VOB 2 X 10 mm<sup>2</sup>

Type aarding: Aarding is niet vastgesteld

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch  
materieel:

Niet ok

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: OK

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: OK

#### Automaten/zekeringen

Type

Aantal kringen Zie schema's

Nominale stroom

Aantal polen

Sectie(mm<sup>2</sup>)

Controle

#### Differentieelschakelaars

mA	300	30
Nominale stroom(A)	40	40
I <sub>2t</sub>		
Type	A	A
Beveiligde kringen	18	7
Test	Ok	Ok

Datum van de keuring: 13/02/2023

Eigenaar: Imran Rahimi

Installateur:

BTW installateur:

Type lokalen: Huis

Afwijking:

EAN:

Teller Nr: 1SAG1100292077

Dagindex: 1544

Nachtindex: 1098

Aardingsweerstand: 8,29 Ohm(mli)

Minimale isolatieweerstand: 0,57 MOhm

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 18

Rechtstreekse aanraking: Niet ok

Onrechtstreekse aanraking: Niet ok

Controle van de foutlussen: OK



### Besluit

- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken tegenover dit Boek worden vastgesteld tijdens de gelijkvormigheidscontrole mag in gebruik worden genomen.

Handtekening klant

Handtekening inspecteur



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
BTW BE0681.840.318  
Marktplein 1/3, 1740 Ternat  
Tel: 02 582 62 32  
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

### Inbreuken

- De verbindingen zijn niet gemaakt volgens de code van goede praktijk en hun continuïteit is niet te allen tijden gewaarborgd. – Afd 5.4.3
- het eendraadsschema en situatieplan komen niet overeen met de werkelijkheid. – Afd.3.1.2
- het eendraadsschema en situatieplan moeten de coördinaten van de uitvoerder en de eigenaar bevatten. De laatste moet beide plannen handtekenen en dateren. – oAfd 3.1.2.1
- Wasmachine, droogkast, vaatwasmachine, elektrisch fornuis, elektrische kookplaat en/of elektrische oven zijn niet afzonderlijke gevoed door een exclusief toegekende stroombaan. – oAfd 5.2.1.2 ;Afd 8.2.1
- De nominale stroom van de differentieel is niet aangepast aan de nominale stroom van de overstroombeveiliging in serie geplaatst ofwel aan de som van de nominale stroom van de overstroombeveiligingen stroomafwaarts hiervan geplaatst. – oAfd 5.3.5.3; oAfd 5.3.5.5.j
- Geleiders van het type VOB zijn niet in een buis geplaatst en/of zoals het zou moeten. – oAfd 5.2.9.3

### Opmerkingen

- De schema's zijn niet aanwezig of niet correct. Wij kunnen niet uitsluiten dat er geen nieuwe inbreuken zullen zijn bij het voorleggen van de (nieuwe) schema's.
- De woning is bemeubeld. Het kan zijn dat niet alle onderdelen gecontroleerd zijn.

### Raadgeving

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende verplichtingen:

- Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
BTW BE0681.840.318  
Marktplein 1/3, 1740 Ternat  
Tel: 02 582 62 32  
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

## Voorgevel



## Elektrisch bord






## Schetsen

## Eendraadsschema en situatieplan



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
BTW BE0681.840.318  
Marktplein 1/3, 1740 Ternat  
Tel: 02 582 62 32  
Email: info@housecheck.be





Origineel verslag





House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
BTW BE0681.840.318  
Marktplein 1/3, 1740 Ternat  
Tel: 02 582 62 32  
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag



Andere



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
BTW BE0681.840.318  
Marktplein 1/3, 1740 Ternat  
Tel: 02 582 62 32  
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

